

Zakres prac remontowych czerpaka Demag MRS 4619:

1. Czyszczenie chwytaka z narostów
2. Wymiana lemieszki dolnych i bocznych (zastosować materiał trudnościeralny)
3. Napawanie noży drutem 65HRc
4. Wymiana uszkodzonych elementów łupin (pomiar grubości blach) i ewentualne prostowanie geometrii
5. Kontrola pod kątem pęknięć konstrukcji
6. Demontaż siłowników 4 sztuki, przegląd ewentualna regeneracja
7. Kontrola i pomiary tulei oraz sworzni ewentualna regeneracja lub wykonanie nowych po konsultacji z zleceniodawcą
8. Montaż siłowników
9. Kontrola zawiesi
10. Czyszczenie maszynowni z zewnątrz oraz wewnątrz
11. Wymiana węży hydraulicznych
12. Przegląd układu hydrauliki, wymiana uszczelnień
13. Pomiary wydajności pompy hydraulicznej (pompa wielotłoczkowa o zmiennej wydajności) w razie potrzeby remont pompy
14. Wymiana wkładu filtra hydraulicznego
15. Zabezpieczenie antykorozyjne
16. Malowanie
17. Transport po stronie zleceniobiorcy