



Instalacja c.o. z rur stalowych zasilaniowych zewnętrznie ociekających (zasilie grzejniki na sal sportowej)

Instalacja c.o. z rur stalowych zasilaniowych zewnętrznie ociekających (zasilie instalacje wentylacyjnej)

Instalacja c.o. z rur stalowych zasilaniowych zewnętrznie ociekających (zasilie grzejniki na I pietrze)

Grzejnik płytowy z podgrzewaniem od dołu

- z wkładką zamocowaną
- z głowicą termosygnalizującą
- z zestawem prz./rozłącznym

Grzejnik kasetkowy

- z zaworem powietrzyn
- z zaworem termosygnalizującym i głowicą

Wentylator białenkowy umieszczony w ścianie

UWAGI

1. W pomieszczeniach, w których grzejniki zostały wymienione na płytowe należy wymienić tylko instalację rurową.

2. Nie podlegają wymianie grzejniki i instalacje rurowe w pomieszczeniach, w których zostały one wymieniane na nowe.

FIRMA PROJEKTOWA			
PROJEKT A Sp. z o.o.			
ul. Żółty Kuratowski 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski			
INWESTOR			
TERMOODERNAIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY			
ZESPÓŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH			
BUDOWSZEŹ UL. GĄDOWA 98, DZIAŁKA NR 1/2 OBR. 85			
WYKONAWCA			
INSTYTUT BUDOWSZEŹ			
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ			
Tytuł		nr projektu	2020/5
projektant		mgr inż. JAROSŁAW GĄDOGA	inżynier
inżynier		mgr inż. JAROSŁAW GĄDOGA	inżynier
Instalacja c.o. i wentylacyjna, rzut parteru, cz. 1		1:100	S13
skala		1:100	nr rys.