

## **Przegląd okresowy samochodu Volvo**

### **Dane podstawowe**

Volvo FMX

nr. rejestracyjny SC2998T

nr. Vin YV2XZ22B5JA817822

Rok produkcji 2017r

Przebieg 45647

### **Przegląd pojazdu dot. usługi, części, materiały eksploatacyjne:**

1. Przegląd pełny, całoroczny. Smarowanie podwozia
2. Wymiana podkładki korka miski olejowej
3. Wymiana oleju i filtra w silniku
4. Wymiana filtra oleju BY-PASS 21707132
5. Wymiana oleju VOLVO 10W30 VDS 4,5
6. Wymiana filtra paliwa
7. Wymiana filtra separatora wody
8. Wymiana wkładu filtra oczyszczacza powietrza
9. Wymiana filtra wentylacyjnego
10. Wymiana filtra powietrza klimatyzacji
11. Wykonana diagnostyka komputerowa. Kontrola usterek

## **Przegląd okresowy samochodu Volvo**

### **Dane podstawowe**

Volvo FL280

nr. rejestracyjny SC6636R

nr. Vin YV2T0Y1A7HZ110124

Rok produkcji 2016r

Przebieg 57813

### **Przegląd pojazdu dot. usług, części, materiały eksploatacyjne:**

1. Przegląd pełny, całoroczny. Smarowanie podwozia
2. Wymiana FILTR POWIETRZA FL
3. Wymiana oleju i filtra
4. Wymiana zestawu filtra olejowego
5. Wymiana podkładki korka miski olejowej
6. Wymiana oleju VOLVO 10W30 VDS 4,5
7. Wymiana wkładu osuszacza FL
8. Wymiana wkładki filtra APM

9. Wymiana Filtra Kabiny FL3
10. Wymiana Filtra Paliwa FL3
11. Wymiana Filtra Paliwa SEPAR
12. Wykonana diagnostyka komputerowa. Kontrola usterek

## **Przegląd okresowy samochodu Renault Trucks**

### **Dane podstawowe**

Renault Kerax

nr. rejestracyjny SC78199

nr. Vin VF633FVC000102907

Rok produkcji 2006r

Przebieg 21452

### **Przegląd pojazdu dot. usługi, części, materiały eksploatacyjne:**

1. Przegląd M1
2. Wymiana zestawu filtrów MAGNU
3. Wymieniony olej VOLVO 10W30 VDS 4,5
4. Wymiana filtra powietrza KERAX. Czyszczenie obudowy
5. Demontaż i montaż jednego filtra przeciwpyłowego
6. Wymiana filtra kabinowego
7. Wymiana filtra osuszacza MAGN
8. Wykonana diagnostyka komputerowa. Odczyt błędów

## **Przegląd okresowy samochodu Renault Trucks**

### **Dane podstawowe**

Renault Kerax 430 Dxi

nr. rejestracyjny SC2022K

nr. Vin VF634FPA000008323

Rok produkcji 2012r

Przebieg 7680

### **Przegląd pojazdu dot. usługi, części, materiały eksploatacyjne:**

1. Przegląd M1
2. Wymiana filtra oleju
3. Wymiana podkładki pod korkiem miski olejowej
4. Wymiana uszczelki
5. Wymiana podkładki filtra

6. Wymiana filtra paliwa
7. Wymiana oleju VOLVO 10W30 VDS 4,5
8. Demontaż i montaż filtra powietrza. Odpowietrznika
9. Wymiana filtra powietrza KERAX
10. Demontaż i montaż wkładu osuszacza
11. Wymiana filtra osuszacza DXI z sitkiem
12. Wykonana diagnostyka komputerowa. Odczyt błędów

## **Przegląd okresowy samochodu Renault Trucks**

### **Dane podstawowe**

Renault Kerax

nr. rejestracyjny SC2666A

nr. Vin VF634DPA000001368

Rok produkcji 2007r

Przebieg 5497

### **Przegląd pojazdu dot. usługi, części, materiały eksploatacyjne:**

1. Przegląd M1
2. Wymiana filtra oleju
3. Wymiana filtra paliwa
4. Wymiana podkładki pod korkiem miski olejowej
5. Wymiana uszczelki
6. Wymiana podkładki filtra
7. Wymiana oleju VOLVO 10W30 VDS 4,5
8. Demontaż i montaż filtra powietrza
9. Wymiana filtra powietrza KERAX
10. Wymiana filtra powietrza kabiny PREMI
11. Demontaż i montaż wkładu osuszacza
12. Wymiana filtra osuszacza DXI z sitkiem
13. Wykonana diagnostyka komputerowa. Odczyt błędów

**Warunki Zamawiającej:**

1. Termin realizacji : 30 dni od dostarczenia pojazdu do wykonawcy,
2. Miejsce wykonania przeglądu w siedzibie Wykonawcy,
3. Wykonanie przeglądów w Autoryzowanej stacji Volvo i Renault,
4. Przeprowadzenie przeglądów z wykorzystaniem oryginalnych części.
5. Wykonanie przeglądu w autoryzowanym serwisie do 150 km od siedziby Zamawiającej,
6. Dostarczenie pojazdu do serwisu na koszt Zamawiającej,
7. Płatność za wykonaną usługę przelew min. 30 dni liczona od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającej.